

## Analiz Sertifikası

Set İsmi	Ziehl Neelsen Aside Dirençliler
Marka	GBL ROSA- STAIN
Referans Numarası	5017
LOT Numarası	C6606
Sipariş Numarası	445017020500
Üretim Tarihi	25.09.2023
Son Kullanma Tarihi	25.09.2025
Analiz Tarihi	28.09.2023
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
<b>A-Karbol Fuksin Çözeltilisi</b>		
<b>Kalite Kontrol Değerleri</b>	<b>Teorik Sonuç</b>	<b>Sonuç</b>
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Koku	Alkol kokusu	Alkol kokusu
Renk	Magenta kırmızısı	Magenta kırmızısı
<b>B-Asitli Alkol Çözeltilisi</b>		
<b>Kalite Kontrol Değerleri</b>	<b>Teorik Sonuç</b>	<b>Sonuç</b>
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Koku	Alkol kokusu	Alkol kokusu
Renk	Renksiz	Renksiz
<b>C-Metilen Mavisi Çözeltilisi</b>		
<b>Kalite Kontrol Değerleri</b>	<b>Teorik Sonuç</b>	<b>Sonuç</b>
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Koku	Alkol kokusu	Alkol kokusu
Renk	Mavi	Mavi

MİKROSKOPİ SONUÇLARI		
<b>Kalite Kontrol Mikroorganizmaları</b>	<b>Teorik Sonuç</b>	<b>Sonuç</b>
Aside Dirençli Mikroorganizmalar	Kırmızı	Kırmızı
Diğer Mikroorganizmalar	Mavi	Mavi
Arka Alanlar	Mavi	Mavi